

ROMSERVICE



**Универсальный программатор ПЗУ
модель МП-5**

Инструкция по эксплуатации

Дополнение

Москва 2000

Возможные проблемы при работе с программатором и способы их решения.

1. Неустойчивое считывание информации из ПЗУ.

Если повторные подсчеты контрольной суммы дают различные результаты при заведомо исправной ПЗУ, то причиной может являться плохой контакт микросхемы с панелью программатора вследствие окисления или загрязнения выводов.

К улучшению контакта приводит сдвиг микросхемы в закрытой панели.

2. При чтении информации из ПЗУ в компьютер, процесс прерывается после 64 Кбайт (65536 байт).

Вероятная причина - конфликт с резидентной программой Smartdrive (smartdrv.exe) или аналогичной.

Для устранения проблемы, в строчку, запускающую Smartdrive в файле autoexec.bat необходимо добавить ключ /X (отключение отложенной записи).

3. Отсутствие связи компьютера с программатором или ее потеря в процессе работы.

Вероятная причина - работа в режиме "Сеанс MS-DOS в Windows".

Программа mp5.exe предназначена для операционной системы MS-DOS. При работе в Windows следует использовать режим "Эмуляция MS-DOS".